

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания **Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Москвы
Фактический адрес	«Детская музыкальная школа имени К.Н.Игумнова»
телефон	105062, Москва, ул. Покровка, д.39, стр.3
Ведомственная принадлежность	8 (495) 917-56-77 E-mail igumovschool@yandex.ru
Вид деятельности	Департамент культуры города Москвы
Форма собственности объекта	Дополнительное образование
Объем предоставляемых услуг	(муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)
	Контингент учащихся – 400 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое
Количество и назначение входов	этажи, на которых оказываются услуги населению
Год постройки	Всего 3 входа (1 – центральный основной и 2 – запасные входы-выходы)
Год последней реконструкции	до 1905 г.
	1976 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	90	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус Т25, остановка «Лялин переулок»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8%	нет	Бордюры на пересечении путей	нет

(ненормативные)		Движения с транспортным проездом более 4 см	
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения) Нет территории – вход на объект с местного проезда						
- ширина прохода, калитки	нет		Нет территории	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, Допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- * информация об объекте	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) Нет автостоянки						
* Расстояние до входа в здание	нет		Нет территории	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет		Нет территории	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет		Нет территории	3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет		Нет территории	5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	нет		Нет территории	1,5 м и более, Допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, Допустимы сужения до 0,9 м	К
- * указатели направления движения	нет		Нет территории	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- * ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет		Нет территории	Имеется	Допустимо отсутствие	С

- * места отдыха	нет		Нет территории	Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подьема справочно						
- * поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет		Нет территории	Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подьема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет		Нет территории	За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
- контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет		Нет территории	Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подьема одного марша (наибольшая высота подьема одного из маршей)	нет		Нет территории	0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.	нет		Нет территории	8 % и менее, для подьема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подьеме более 0,15 м	нет		Нет территории	Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет		Нет территории	0,7 – 0,9 м		К
- * на высоте (верхний поручень)	нет		Нет территории	0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина с пандусом	нет			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина с пандусом	нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина без пандуса	2,50			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина без пандуса	1,50			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеется			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
* Навес	Имеется			Наличие		К, О
* Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	да			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Имеется		Вниз	Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на	Допустимо отсутствие,	С

				проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	несоответствие	
Поручни с двух сторон	Имеется			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,70-0,90			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Имеется			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	Нет пандуса		Нет пандуса	8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	нет		Нет пандуса	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет		Нет пандуса	0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	нет		Нет пандуса			
-при въезде на пандус, длина	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	нет		Нет пандуса	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

промежуточная с поворотом направления движения, ширина	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет		Нет пандуса	наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет		Нет пандуса	0,7-0,9 м		К
- * на высоте (верхний поручень)	нет		Нет пандуса	0,8-1,0 м		О
- * горизонтальные завершения поручней	нет		Нет пандуса	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- * нетравмирующие окончания	нет		Нет пандуса	Имеются		К, О
* Несколько покрытие (при намокании)	нет		Нет пандуса	Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет		Мобильный подъемник при необходимости	Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
* Звуковой маяк у входа Тамбур	да			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Глубина	2,10			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,05			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	да					

Двери автоматические, справочно							
- ширина дверного проема в свету	1,40				0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,010-0,015				0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа							
Маркировка ступеней	Имеются				Имеются на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	Имеются (с одной стороны)				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	0,7-0,9				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня	Имеются				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * травмирующие окончания	Имеются				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа							
Ширина марша	нет			Нет пандуса	0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет			Нет пандуса	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет			Нет пандуса	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет			Нет пандуса	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	нет			Нет пандуса	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	нет			Нет пандуса	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- * горизонтальные завершения поручней	нет			Нет пандуса	Имеются	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			Нет пандуса	-	Наличие	К

Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			наличие	-	К
- мобильный	Имеется			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,50 – 1,60 м		Есть сужения в местах расположения несущих колонн на 025 м	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	нет			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Имеются		Громкая связь	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Имеются		Бегущая строка	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	Г
*Тактильная схема	Имеются			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
* Навесное оборудование , выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) НЕТ						
Контрастная маркировка ступеней	нет		Нет лестниц на этаже	Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С

Поручни с двух сторон на лестнице	нет		Нет лестниц на этаже	Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- * горизонтальные завершения поручней	нет		Нет лестниц на этаже	имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет		Нет пандуса	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса $\text{в } \% = (H : L) \times 100\%$	нет		Нет пандуса	8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки вниз, вверх (длина)	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки вниз, вверх (ширина)	нет		Нет пандуса	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет		Нет пандуса	0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- * на высоте (верхний поручень)	нет		Нет пандуса	0,85 – 1,0 м	Отсутствие или несоответствие	О
Лестница межэтажная центральная (в зону оказания услуги) (с цокольного до 3 этажа)						
Маркировка ступеней	есть			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- * горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лестница межэтажная к пожарному выходу (с цокольного до 3 этажа)						
Маркировка ступеней	есть			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С

- * горизонтальные завершения	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лестница к пожарному выходу (с цокольного до 1 этажа)						
Маркировка ступеней	есть			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	есть			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- * горизонтальные завершения	нет		Один пролет	Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет		Нет лифта			
Кабина:						
- Длина	нет		Нет лифта	1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет		Нет лифта	1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет		Нет лифта	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	нет		Нет лифта	Имеется	Допустимо отсутствие	О
* Световая информация	нет		Нет лифта	Имеется		Г
* Звуковая информация	нет		Нет лифта	Имеется		С
* Знак Доступности	нет		Нет лифта	Наличие		К
* Указатели номера этажа напротив лифта	нет		Нет лифта	Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок - НЕТ						
Высота рабочей поверхности	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинетах						
Ширина проема Двери в свету	0,9			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К

Высота порога	0,025 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- * размещение на высоте	0,90-1,20			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- * высота прописных букв	0,025			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,2 x 0,9 м		Кабинет №2 в цокольном этаже	не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
* Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.) нет кабин						
Длина	нет			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет			Имеются		О
* Крючки для костюльев	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	да			В наличии система коллективного пользования	2 % и более	Не учитывается Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Имеется			Кабинет №2 в цокольном этаже	Не требуется	Имеется К

Санузел для посетителей	Имеется				Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Санузел для инвалидов категории К только в цокольном этаже	Имеется	-	
* Знак доступности помещения	Имеется				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется				Имеется		С
Ширина дверного проема	0,90				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)	1,20				1,2 м и более	Не менее 0,8 м x 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,30				0,8 м и более		К
- * высота раковины	0,85				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- * опорный поручень	Имеется				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:				Нет кабин – санузел индивидуальный (для категории К – только на цокольном этаже)			
- количество кабин					справочно		
- * знак доступности кабины	Имеется				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,90				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты <u>санузла</u> /кабины (длина)	3,08				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты <u>санузла</u> /кабины (ширина)	1,84				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Имеется				Имеется	Стационарный у стены	К, О

в т.ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитазах	Имеется		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,20		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * крючки для костылей	Имеется		Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В полной мере технические решения по адаптации выполнить невозможно с учетом архитектурно-планировочных показателей объекта. Для категорий К, О, Г, С – доступность определена как частичная.

В результате обследования установлено, что необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта - мероприятия не запланированы
- на входной группе – сделать маркировку ступеней (для категории С)
- на путях передвижения – мероприятия не запланированы
- в зоне оказания услуги – мероприятия не запланированы
- в санитарных помещениях - мероприятия не запланированы

Ответственные за проведение обследования объекта:

Зам. директора по АХЧ –

Евсеева О.А. «18» марта 2016 г.

Специалист по охране труда

Воронина Г.Е. «18» апреля 2016 г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).